

IBE GmbH · Bössingerstr. 23 · 74243 Langenbrettach

Firma Erdenwerk Mannheim GmbH Kirschgartshäuser Straße 2A

68307 Mannheim

Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH

Bössingerstraße 23 Langenbeutingen 74243 Langenbrettach

TELEFON (0 7946) 94498-0 TELEFAX (0 7946) 94498-10

> www.ibegmbh.de e-mail: info@ibegmbh.de

IHRE ZEICHEN

IHR SCHREIBEN VOM

UNSERE ZEICHEN

DATUM

12.08.2025

FREMDÜBERWACHUNG

Ersatz	3 der Verord baustoffen baustoffV), Art	in te	echnisc	he E	Bauwerk				mineralisc rordnung	hen -
Werk		((*)	Mannl	neim						
Prüfze	ugnis	:	I. 🔲	II.	III.⊠	IV.	2025			
Prüfdu	ırchgang	:	18.06	2025	.0	クレ				
Labor	nummer	:	34032	!-1			9			
Überw	achter Ersatzb	austoff			Materia	alklass	e T			
1. 2. 3. 4.	RC 0/40				RC-1 [RC-1 [RC-1 [RC-1 [RC-2 RC-2 RC-2 RC-2	2 RC 2 RC	-3 🗌	hein.	
						bestan	den	nicht be	standen	
	Erstprüfung					:	\boxtimes	[36,
	Betriebsbeur	rteilung	3			:	\boxtimes	[7
	Fremdüberw	achung	9			:	\boxtimes	[
	Wiederholun	gsprüf	ung			:		[

Handelsregister:

Stuttgart HRB 106214

RAP Stra 15 - Anerkennung Fachbereich: A1, A3-4; BB3-4; BE3-4; D0, D3-4; E3-4; F3; G3; H1, H3-4; I1-4

Geschäftsführer:

Chem. Ing. Peter Herrmann Dipl.-Geol. Jan Herrmann

Überwachungsstelle für Beton- und Estrichprüfungen (ÜK II; BWU 05)

CE-Zertifizierungsstelle für Gesteinskörnungen und Asphalt über ZertBauP e.V. (notifizierte Stelle, Kenn-Nr: 2520)

Informationen nach Art. 13 DSGVO finden Sie auf unserer Webseite oder unter dem Link https://ibe-cloud.ddns.net/index.php/s/KQNJGtyezzrwFE3 zum Download.



- 1. Allgemeines
 2. Grundlagen
 3. Grund und Zweck der Untersuchung
 henbeschreibung

 Überwachun 5.1 Darstellung Material-, Überwachungs- und Messwerte im Rahmen der Erstprüfung (EBV)
 - 5.2 Prüfergebnisse der Überwachungs Messwerte zur EBV (Fremdüberwachung)
 - 5.3 Prüfergebnisse der Material-Messwerte zur EBV (Fremdüberwachung)
 - 1-1 Cort Mannheim Combh 5.4 Messwertereihen (Zeitreihe 4 aus 5) - Feststoffwerte
 - 6. Bewertung

Anlagen

- Chemische Analyseberichte
- Probenahmeprotokoll



1. Allgemeines

Herr Reinhold Teilnehmer Werk:

Herr Leutelt

05.07.2023

IBE Gmb.
Vertrag vom: Überwachungszeitraum:

> I. Quartal II. Quartal III. Quartal IV. Quartal 2025

2. Grundlagen

Untersuchungs-/Bewertungsgrundlagen:

- Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV), Artikel 1 vom 09.07.2021
- Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Jennert Mannheim Gmbh Bindemittel (TL SoB-StB 20), Ausgabe 2020

Prüfvorschriften/Normen (Probenahmegrundlage):

- DIN EN 932-1/-2
- LAGA PN 98
- TP Gestein-StB T 2.2
- DIN 19698-1 bis -6
- DIN 19747



3. Grund und Zweck der Untersuchung

3.1. Beauftragter Zweck der Probennahme / Untersuchung:

Durchführung einer Fremdüberwachung nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

3.2. Beauftragung des Beprobungs- und Untersuchungsumfangs:

Das Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH wurde durch die Firma Erdenwerk Mannheim GmbH beauftragt im Zuge einer Fremdüberwachung nach Ersatzbaustoffverordnung beauftragt eine Probennahme mit chemischer Untersuchung auf Schadstoffe gemäß Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV), Artikel 1 vom 09.07.2021 durchzuführen.

4. Probenbeschreibung

Pro	obenbezeichnung:	34032-1
	Herkunft/Entnahmestelle:	Werk Erdenwerk Mannheim
	Entnahmestelle:	Halde RC 0-40
	Art der Probennahme:	□ Bohrkern □ Halde □ Schurf □ Laufband
Probennahme	Probenart:	(bei Haldenbeprobung) geschätzte Masse/Kubatur: Ca. 300 m³ ✓ Sammelprobe(n) aus Mischproben: 6 Einzelproben: 4 ✓ Mischprobe(n) aus Einzelproben: ✓ Einzelprobe(n)
	Datum der Probennahme:	18.06.25
	Probennehmer:	Herr Leutelt
	mit anwesende Personen:	Herr Reinhold
	Aussehen/Beschreibung:	RC-Baustoff (mineralischer Ersatzbaustoff)
- Bu	Farbe und Geruch:	Grau-braun, baustofftypisch
setzi	Konsistenz:	✓ fest
Zusammensetzung	Abfallschlüssel:	entfällt, bzw. Vorschlag Abfallschlüssel: 17 01 07
Isam	Vorbehandlung:	bisher keine ist erfolgt / Art: separiert und gebrochen
Zn	Homogenität (visuell):	☐ homogen ☐ inhomogen ☐ heterogen ☐ über Untersuchungspunkt(e) hinaus nicht näher bekannt
Bei	merkungen: Siehe Probe	nahmeprotokoll



5.1 Prüfergebnisse der Material-, Überwachungs- und Messwerte im Rahmen der Erstprüfung zur EBV

Überwachungswerte:

(Feststoffwerte) bei Recycling-Baustoffe (nach Tab.2.2 der Anlage 4 ErsatzbaustoffV)

Parameter	Dimension	Überwachungswert
Arsen	mg/kg	40
Blei	mg/kg	140
Chrom	mg/kg	120
Cadmium	mg/kg	2
Kupfer	m g /kg	80
Quecksilber	mg/kg	0,6
Nickel	mg/kg	100
Thallium	mg/kg	2
Zink	mg/kg	300
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ -C ₂₂	mg/kg	300
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ -C _{40***}	mg/kg	600
PCB ₆ und PCB-118	mg/kg	0,15

Tab.1: Überwachungswerte (Feststoffwerte) bei RC – Baustoffen

Materialwerte:

(geregelte Ersatzbaustoffe) Recycling-Baustoffe (Tab.1 der Anlage 1) ErsatzbaustoffV)

Parameter	Dimension	RC-1	RC-2	RC-3
pH-Wert*		6-13	6-13	6-13
Leitfähigkeit*	μS/cm	2500	3200	10000
Sulfat	mg/l	600	1000	3500
PAK ₁₅ ¹	μg/l	4,0	8,0	25
PAK ₁₆ ²	mg/kg	10	15	20
Chrom (ges.)	μg/l	150	440	900
Kupfer	μg/l	110	250	500
Vanadium	μg/l	120	700	1350

Tab.2: Materialwerte bei RC - Baustoffen



Messwerte zu den Material- und Überwachungswerten nach Tab. 2.2 der Anlage 4 (EBV)

	Probe (Feststoff)		33064-1-2 (vom 08.08.23)
Parameter	Dimension	BG	Messwerte
Überwachungswerte (l	Feststoff)		
Antimon	mg/kg TM	1	1,03
Arsen	mg/kg TM	1	10,7
Blei	mg/kg TM	1	108
Cadmium	mg/kg TM	0,05	0,221
Chrom	mg/kg TM	1	27,8
Kupfer	mg/kg TM	1	17,1
Molybdän	mg/kg TM	1	1,08
Nickel	mg/kg TM	1	19,0
Thallium	mg/kg TM	0,05	0,228
Quecksilber	mg/kg TM	0,05	0,06
Vanadium	mg/kg TM	1	26,5
Zink	mg/kg TM	5	103
EOX	mg/kg TM	0,5	<0,5
MKW (C10-C22)	mg/kg TM	20	<20
MKW (C10-C40)	mg/kg TM	20	37
Summe PCB ₆	mg/kg TM	0,012	0,016
Summe PCB ₇	mg/kg TM	0,014	0,016
Materialwerte (Feststo	ff)		0:
PAK			7
Naphthalin	mg/kg TM	0,05	0,051
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	0,05	0,494
Summe PAK ₁₆ ²	mg/kg TM	0,05	5,45

Tab.3: Überwachungswerte (Feststoffwerte) der Probe zum Eignungsnachweis



Eluatwerte aus dem ausführlichen Säulenversuch nach DIN 19528 im Rahmen des Eignungsnachweise nach Tabelle 2.1 der Anlage 4 (EBV)

Prok	e (Eluat)			33064-	-1-2 (vor	n 08.08.	23)
F	raktion		1	2	3	4	
W/F	-Verhältnis		0,3	1	2	4	kumulierte Werte bis
	entrifugiert [ja/nein]		nein	nein	nein	nein	W/F 2
Parameter	Dimension	BG	Park -	Messw	erte		
Trübung	FNU	0,2	1,86	0,62	0,58	0,86	
Materialwert (Eluat)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
pH-Wert			10,3	10,7	10,8	10,7	-
Leitfähigkeit	μS/cm	10	2270	1107	771	544	1113
DOC	mg/l	0,2	27,00	9,70	6,10	3,70	10,5
Chlorid	mg/l	1	66,00	19,00	6,10	1,90	19,6
Sulfat	mg/l	1	1100	510	270	140	479
Fluorid	mg/l	0,2	0,22	0,25	0,25	0,22	0,25
Phenol	μg/l	5	0	0	0	0	<5
MKW (C10-C40)	μg/l	50	<50	<50	<50	<50	<50
Antimon	μg/l	1	1,4	1,1	1,0	1,0	1,1
Arsen	μg/l	1	6,4	4,0	3,5	3,4	4,1
Blei	μg/l	1	0,0	0,0	0,0	0,0	<1
Cadmium	μg/l	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	<0,2
Materialwert (Eluat)			r		1		
Chrom, ges.	µg/l	1	23,6	8,9	4,2	2,1	8,7
Kupfer	µg/l	1	26,1	12,3	7,7	5,6	12,1
Molybdän	μg/l	1	31,9	10,9	4,9	2,2	11,1
Nickel	μg/l	1	6,2	2,5	1,4	1,0	2,5
Materialwert (Eluat)							
Vanadium	µg/l	1	50,7	44,9	37,8	30,5	42,2
Quecksilber	μg/l	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	<0,1
Zink	μg/l	5	0	0	0	0	<5
Summe Naphthaline	μg/l	0,005	0,211	0,140	0,109	0,105	0,135
Materialwert (Eluat)							
Summe PAK ₁₅ ¹	µg/l	0,075	0,414	0,459	0,394	0,392	0,420

Tab.4: Perkolationsversuche nach DIN 19528 zum Eignungsnachweis



5.2 Prüfergebnisse der Überwachungs - Messwerte zur EBV (Fremdüberwachung)

Parameter	Dimension	Überwachungs- wert	Höchster Materialwert nach Tab.3, Anl.1	Messwert 34032-1	Erfüllt ja/nein
Arsen	mg/kg	40	150	6,2	ja
Blei	mg/kg	140	700	23	ja
Chrom	mg/kg	120	600	16	ja
Cadmium	mg/kg	2	10	0,27	ja
Kupfer	mg/kg	80	320	11	ja
Quecksilber	mg/kg	0,6	5	0,098	ja
Nickel	mg/kg	100	350	9,8	ja
Thallium	mg/kg	2	7	<0,2	ja
Zink	mg/kg	300	1200	86	ja
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ -C _{22***}	mg/kg	300	1000	<50	ja
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ -C _{40***}	mg/kg	600	2000	87	ja
PCB ₆ und PCB-118	mg/kg	0,15	7	0,086	ja
Tab.5: Überwachungswei				Mannh	olin -
					G

7



5.3 Prüfergebnisse der Material-Messwerte zur EBV (Fremdüberwachung)

(geregelte Ersatzbaustoffe) Recycling-Baustoffe (Tab.1 der Anlage 1 ErsatzbaustoffV)

arameter	Dimension	RC-1	RC-2	RC-3	Zulässige Überschreitungen, Anl.6	Messwert 34032-1	Material- klasse
oH-Wert*		6-13	6-13	6-13	-	10,7	RC-1
Leitfähigkeit*	μS/cm	2500	3200	10000	-	890	RC-1
Sulfat	mg/l	600	1000	3500	25%	310	RC-1
PAK ₁₅ ¹	µg/l	4,0	8,0	25	≤20 = 65%	0,2908	RC-1
PAK ₁₆ ²	mg/kg	10	15	20	≤20 = 40% >20 = 20%	8,65	RC-1
Chrom (ges.)	μg/l	150	440	900	50%	11	RC-1
Kupfer	µg/l	110	250	500	50%	6,2	RC-1
Vanadium	μg/l	120	700	1350	50%	21	RC-1
					rdenu		
					50%	1/3	



5.4 Messwertereihen (Zeitreihe 4 aus 5) - Feststoffwerte

Eigenschaft/ Prüfung	Verfahren	Überwachungs- Werte		Me	sswe	rte			Jberv	mitte wach Werte	ungs	Erfüllt ja/nein
Umweltrelevante Merkmale (Feststoff)		Grenzwerte	34032-1					34032-1				
Arsen [mg/kg]	Feststoff- Analytik	40	6,2					<u>'a</u>				
Blei [mg/kg]	Feststoff- Analytik	140	23					<u>.</u>				
Chrom gesamt [mg/kg]	Feststoff- Analytik	120	16					ïā				
Cadmium [mg/kg]	Feststoff- Analytik	2	0,27					ja				
Kupfer [mg/kg]	Feststoff- Analytik	80	Ξ					<u>'a</u>				
Quecksilber [mg/kg]	Feststoff- Analytik	0,6	860'0					<u>ia</u>				
Nickel [mg/kg]	Feststoff- Analytik	100	8,0		CO			ïa				
Thallium [mg/kg]	Feststoff- Analytik	2	<0,2		(3		<u>'a</u> '				
Zink [mg/kg]	Feststoff- Analytik	300	98				0	ja				
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ -C ₂₂ [mg/kg]***	Feststoff- Analytik	300	×20					' <u>a</u> '	2			
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ -C ₄₀ [mg/kg]***	Feststoff- Analytik	600	87					<u>'a'</u>	Ó	2		
PCB ₆ + PCB ₁₈ [mg/kg]	Feststoff- Analytik	0,15	0,086					' <u>e</u>			20	

Tab.7: Überwachungswerte (Feststoffwerte) der Proben zur Fremdüberwachung in der Zeitreihe

Eigenschaft/ Prüfung			Me	esswerte		Ermittelte Materialklasse			
Umweltrelevante Merkmale (Feststoff)		RC-1 / RC-2 / RC-3	34032-1		34032-1				
PAK ₁₆ ² [mg/kg]	Feststoff- Analytik	10 / 15 / 20	8,65		RC-1				

Tab.8: Materialwerte der Proben zur Fremdüberwachung in der Zeitreihe



Messwertereihen (Zeitreihe 4 aus 5) - Eluatwerte

Sulfat [mg/l]	Merkmale (Eluat) pH-Wert*			34032-1				24020 4	120010		
Sulfat [mg/l]	0										
Sulfat [mg/l]	lektr Leitfähigkeit		6 - 13	10,7				Ç	3		
PAK ₁₅ ¹ [μg/l]	[µS/cm]*	Eluat- Analytik		890				2	2		
Chrom [µg/l]	Sulfat [mg/l]		600 / 1000 / 3500	310				Ç	2		
Kupfer [μg/l] Eluat- Analytik 110 / 250 / 500 5	PAK ₁₅ 1 [µg/l]		4,0 / 8,0 / 25	0,2908				2	2		
Vanadium [µg/l] Eluat- Analytik 120 / 700 / 1350 \$\frac{1}{2}\$	Chrom [µg/l]		150 / 440 / 900	11					2		
Vanadium [µg/l] Eluat- Analytik 120 / 700 / 1350 ฉี นั้น นั้น มี เมื่อ	Kupfer [µg/l]		110 / 250 / 500	6,2				2	2		
b.9: Materialwerte der Proben zur Fremdüberwachung in der Zeitreihe	Vanadium [µg/l]		120 / 700 / 1350	21		Ò		2	2		
		Eluat- Analytik			n der Z	Zeitre	ihe	3	- -	30	



6. Bewertung

Die gemäß

Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung – ErsatzbaustoffV), Artikel 1 vom 09.07.2021

untersuchte(n)

Probe(n)

ist auf Grundlage der voranstehenden Parameterliste(n) bezüglich einer Fremdüberwachung wie folgt zuzuordnen bzw. zu bewerten:

Probenbezeichnung:	1	34032-1	
zugrunde gelegter Baustoff	0	Bewertung/Einteilung	
Recycling-Baustoffprobe (mineralischer Ersatzbaustoff – RC –0/40)	Materialklasse	RC-1	
Bemerkungen:	1	^	

^{1:} PAK₁₆ ohne Naphthalin und Methylnaphthaline

Institut für Baustoffprüfung

bnu chiridatishimi.

INSTITUT FÜR BAUSTOFFPRÜFUNG UND UMWELTTECHNIK GMBH

J. Herrmann

Dipl. Ing. (FH) J. Borchert

²: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der EPA 16 ausgewählte PAK untersucht

^{*}Orientierungswert, bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen

^{**}Die Materialwerte nach Anlage 1 mit Ausnahme der Materialwerte "pH-Wert" und "elektrische Leitfähigkeit" gelten im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremdüberwachung als eingehalten, wenn es bei einem gemessenen Wert innerhalb einer Zeitreihe von fünf aufeinander folgenden Überprüfungen nur einmalig zu einer Überschreitung desselben Materialwertes gekommen ist. Der Messwert, der den Materialwert überschreitet, muss kleiner als der Bezugswert sein. Der Bezugswert ist die Summe aus dem jeweiligen Materialwert nach Anlage 1 und der für diesen Materialwert zulässigen Überschreitung nach Anlage 6. Soweit erst eine Fremdüberwachung durchgeführt wurde, dürfen die festgestellten Materialwerte nach Anlage 1 bei dieser nicht überschritten werden

^{***}Der angegebene Wert gilt für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C₁₀ – C₂₂. Der Gesamtgehalt C₁₀ – C₄₀ bestimmt nach DIN EN 14039, Ausgabe Januar 2005 darf den Wert von 600 mg/kg nicht überschreiten. Überschreitungen die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar



Ansprechpartner:

Birgit Grundmann +49 (0) 7254 98542-40 b.grundmann@labor-graner.de

> Sven Blau +49 (0) 7254 98542-41 s.blau@labor-graner.de

Johannes Metzger +49 (0) 7254 98542-44 j.metzger@labor-graner.de

Dr. Graner & Partner GmbH, Lochhausener Str. 205, 81249 München Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik -IBE GmbH Bössingerstr. 23

74243 Langenbrettach

Waghäusel, 21.07.2025

Prüfbericht 2535422X

Auftraggeber:

Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik -

IBE GmbH

Projektleiter:

Herr Borchert

Auftraggeberprojekt:

Labor-Nr. 34032 Bestell-Nr. 3428

Probenahmedatum: Probenahme durch:

Probengefäße:

Auftraggeber

Eimer

Eingang am:

08.07.2025

Zeitraum der Prüfung:

08.07.2025 - 21.07.2025

Prüfauftrag:

EBV RC

Akkreditiertes Prüflabor nach DIN EN ISO 17025; 2018-03 · D-PL-18601-01-00

denwert Mannhe Arzneimittel, Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Wasser, Boden, Luft, Medizinprodukte, Analytik, Entwicklung, Qualitätskontrolle, Beratung, Sachverständigengutachten, amtliche Gegenproben, Mikrobiologie, Arzneimittelzulassung, Abgrenzungsfragen AMG/LFGB

Amtsgericht München Nr. 84402, Geschäftsführer: Alexander Hartmann Bankverbindung: Genossenschaftsbank Aubing eG (BLZ 701 694 64) Kto.-Nr. 69922 IBAN: DE30 7016 9464 0000 0699 22, BIC: GENODEFIM07 Ust-ID DE 129 4000 66

E-Mail: info@labor-graner.de Website: www.labor-graner.de

Seite: 1 von 4

Prüfbericht: 2535422X

Datum: 21.07.2025

Probenbezeichnung: 34032-1-DP 0/40

Probenahmedatum:

Labornummer: 2535422X-001a

Material: Feststoff, Gesamtfraktion

Material: Fes	Feststoff, Gesamtfraktion				
500	Gehalt	Einheit	BG	Verfahren	
Trockenrückstand	91	%		DIN EN 14346: 2007-03	
Arsen	6,2	mg/kg TS	1	DIN EN 16170: 2017-01	
Blei	23	mg/kg TS	0,2	DIN EN 16170: 2017-01	
Cadmium	0,27	mg/kg TS	0,1	DIN EN 16170: 2017-01	
Chrom	16	mg/kg TS	0,2	DIN EN 16170: 2017-01	
Kupfer	11	mg/kg TS	0,2	DIN EN 16170: 2017-01	
Cadmium Chrom Kupfer Nickel Quecksilber Thallium	9,6	mg/kg TS	0,5	DIN EN 16170: 2017-01	
Quecksilber	0,098	mg/kg TS	0,06	DIN EN ISO 12846; 2012-08	
Thallium	u.d.B.	mg/kg TS	0,2	DIN EN 16170: 2017-01	
Zink	86	mg/kg TS	0,2	DIN EN 16170: 2017-01	
Kohlenwasserstoffe	87	mg/kg TS	50	DIN EN 14039: 2005-01	
Kohlenwasserstoffe C10 - C22	u.d.B.	mg/kg TS	50	DIN EN 14039: 2005-01	
Naphthalin	0,25	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Acenaphthylen	u.d.B.	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Acenaphthen	0,18	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Fluoren	0,31	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Phenanthren	1,5	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Anthracen	0,42	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Fluoranthen	1,5	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Pyren	1,1	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Benz(a)anthracen	0,68	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Chrysen	0,54	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Benzo(b)fluoranthen	0,70	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Benzo(k)fluoranthen Benzo(a)pyren	0,24	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05 DIN ISO 18287: 2006-05	
Indeno(123-cd)pyren	0,49 0,32	mg/kg TS mg/kg TS	0,01 0,01	DIN ISO 18287: 2006-05 DIN ISO 18287: 2006-05	
Dibenz(ah)anthracen	0,12	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Benzo(ghi)perylen	0,30	mg/kg TS	0,01	DIN ISO 18287: 2006-05	
Summe PAK nach EBV	8,65	mg/kg TS	0,0.	berechnet	
PCB Nr. 28	u.d.B.		0.000		
PCB Nr. 52	u.d.B.	mg/kg TS	0,008	DIN EN 16167: 2019-06 DIN EN 16167: 2019-06	
PCB Nr. 101	0,013	mg/kg TS mg/kg TS	0,008 0,008	DIN EN 16167: 2019-06 DIN EN 16167: 2019-06	
PCB Nr. 153	0,024	mg/kg TS	0,008	DIN EN 16167: 2019-06	
PCB Nr. 138	0,027	mg/kg TS	0,008	DIN EN 16167: 2019-06	
PCB Nr. 180	0,018	mg/kg TS	0,008	DIN EN 16167: 2019-06	
PCB Nr. 118	u.d.B.	mg/kg TS	0,008	DIN EN 16167: 2019-06	
Summe PCB nach EBV	0,086	mg/kg TS		berechnet	

Prüfbericht:

2535422X

Datum:

21.07.2025

Probenbezeichnung:

34032-1-DP 0/40

Probenahmedatum:

Labornummer:

2535422X-001b

Gehalt DIN 19528: 2009-01)	Einheit	BG	Verfahren
·			venamen
10.7			
10,7			DIN EN ISO 10523: 2012-04
890	μS/cm		DIN EN 27888: 1993-11
310	mg/l	2	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07
11	μg/l	3	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
6,2	μg/l	6	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
21	μg/l	2	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01
u.d.B.	µg/l	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
0,018		0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
u.d.B.		0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
u.d.B.		0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
0,012		0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
0,13	•	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
0,095		0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
0,012	µg/l	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
0,011	μg/l	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
u.d.B.	μg/l	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
u.d.B.	μg/l	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
u.d.B.	μg/l	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
u.d.B.	μg/l	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
u.d.B.	μg/l	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
u.d.B.	µg/l	0,0085	DIN 38407-39: 2011-09
0,29075	μg/l		berechnet
	11 6,2 21 u.d.B. 0,018 u.d.B. u.d.B. 0,012 0,13 0,095 0,012 0,011 u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B. u.d.B.	U.d.B. µg/l U.d.B. µg/l U.d.B. µg/l U.d.B. µg/l U.d.B. µg/l 0,012 µg/l 0,013 µg/l 0,095 µg/l 0,012 µg/l U.d.B. µg/l	0.018 μg/l 0,0085 0.018 μg/l 0,0085 u.d.B. μg/l 0,0085 u.d.B. μg/l 0,0085 0,012 μg/l 0,0085 0,013 μg/l 0,0085 0,095 μg/l 0,0085 0,012 μg/l 0,0085 0,011 μg/l 0,0085 u.d.B. μg/l 0,0085



Ergänzung zu Prüfbericht 2535422X

Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den Prüfgegenstand. Parameterspezifische Messunsicherheiten sowie Informationen zu deren Berechnung sind auf Anfrage verfügbar. Die aktuelle Liste der flexibel akkreditierten Prüfverfahren kann auf unserer Website eingesehen werden (https://labor-graner.de/unternehmen.html).

The reise with the seaschein Endenwerk Mannheim Gnbh Unsachgemäße Probengefäße können zu Verfälschungen der Messwerte führen. auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichtes ist nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

Bestimmungsgrenze KbE: Koloniebildende Einheiten nicht analysierbar n.a.: nicht berechenbar n.b.: nicht nachweisbar n.n.:

unter der Bestimmungsgrenze u.d.B.:

Fremdvergabe

Seite: 4 von 4

HS: Headspace

fl./fl.-Extr. flüssig-flüssig-Extraktion

Johannes Metzger, Kundenbetreuung

J. Metzo

PLANUNG UND PROTOKOLLIERUNG DER ENTNAHME VON BODEN-/RESTSTOFF-/ABFALLPROBEN, ERSATZBAUSTOFFEN UND GESTEINSKÖRNUNGEN



Labor Nr. 34032-1

	Zweck der Untersuchu	ng/Probennahme	
	Untersuchungszweck:	· ·	
2	Verwertung Verwendung (z.B. Aspha Beseitigung Bewertung der Vorsorge zur orientierenden Vorer	 C Eignungsnachweis (EgN) verte für Böden № Fremdüberwachung (FÜ) C Werkseldene Produktionskon 	ntrolle/Eigenüberwachung (WPK/EÜ)
2	BBodSchV (Mantelveror DepV (Verordnung über RuVA-StB TL Gestein / TL SoB-Stf	rerordnung, Artikel 1 - Verordn. über Anford. an den Einbau von Inung, Artikel 2 - Bundes-Bodenschutz- und Altiastenverordnur Deponien und Langzeitlager - Deponieverordnung) te Gesteinskörn. für Beton nach DIN EN 12620 - Teil 101: Type	ng)
	Probenahmegrundlage: DIN 19698-1 bis -6 DIN 19747 TP Gestein StB T2.2 DIN EN 932-1/-2 LAGA PN 98	Micocycho.	*
F			The state of the s
3	Rähmenbedingungen:		
	Auftraggeber/Veranlasser:	Erdenwork Manubel in	
1	Lokalität: Materialherkunft:	Werksgelände MA-Scharhet diverse	1809he 200140
	Art/Form Lagerung:	☐ Haufwerk (Produktion) ☐ In-Situ-La ☐ band-/produktionsseitig (EÜ/WPK) ☐ Abfallstro ☐ verladeseitig (FÜ) ☐ Behältnis	m Transportband
77	Gesamtvolumen/- abmessung:	Ca. Lw M	in Teilhalden/-chargen vorliegend bzw. abgetrennt
	Probenehmer/Firma: Anwesende Personen:	Lentelt / IBE GinbH H. Reinhold	Datum/ Uhrzeit:
	Vermutete Schadstoffe / Gefährdungen:	kein konkreter Verdacht vorliegend Verdacht auf:	
		ggf. Begründung: Arbeitsschutz zur Probennahme:	

Labor Nr. 34032 robenentnahme Probenbezeichnung(en): 34032- - DP Entnahmestelle (ggf. Rechts-/Hochwert): Sil w Entnahmetiefe: ⊠ geschätzt Γ Angabe/Aufmaß AG ca. bezogene Kubatur/Abmessung: Größtkom (mit mehr als 5 Vol.-%): ☐ homogen ☐ inhomogen ☐ heterogen Tüber Untersuchungspunkt(e) Einschätzung der Homo-/Heterogenität: (stoffliche Zusammensetzung, visueil) hinaus nicht bekannt √ offene In-Situ-Einflüsse auf das beprobte Material: vor Witterung Lagerung geschützt Lagerung Bohrung/Sondierung 🗵 Schurf 🗵 Halde/Haufwerk Art der Probenahme: Probenahmegerät: X Bagger/Radlader/ Ramm-/ Schaufel sonst. Großgerät Bohrgerät Probenart-/Anzahl: Sammelprobe(n) (SP) á Mischprobe(n) (MP) á Einzelproben (Mind.-Arzahl EP≥4) Probenanzahl: [Durchschnittsprobe(n) (DP) á 6 (6-9) Mischprobe(n) (MP) á 4 Einzelproben (Mind-Anzell EP ≥ 4) Einzelproben (Mind.-Anzehl EP≥4) Mischprobe(n) (MP) Mindestmasse/-volumen einer EP: Liter Einzelprobe(n) (EP) Mindestmasse/-volumen einer TP: Liter Teilprobe(n) (TP) Probe (Sondierung/Bohrung) entnommen über die o.g. Entnahmetiefe im Probepunkt Probeneinengung: Fraktionierendes Teilen Kegeln / Viertein X Riffel-Teilung Edelstahl Stahlblech Probenverpackung/-transport: Glas **Kunststoff** Art/Anzahl der entnommenen 🔽 Probenahmegrundlage/-vorschrift Proben festgelegt durch: beauftragte Bewertungsgrundlage Prüfinstitut/Probenehmer C in Abstimmung mit Auftraggeber in Abstimmung mit Verwerter bzw. Entsorger" Auftraggeber/Untersuchungsauftrag C in Abstimmung mit Verwerter bzw. Entsorder*) Verwerter bzw. Entsorger ") Ggf. Begründung: Untersuchungsumfang: Rarameterliste(n) gemäß vorgenannter Bewertungsgrundlage ggf. Zusatz/Einschränkung: Einzelparameter: spezifischen Verdacht, z.B. Nutzungsart oder vorliegende Untersuchung(en) Einzelparameterumfang festgelegt durch: Untersuchungsauftrag/Auftraggeber Verwerter/Entsorger*) Prüfinstitut/Probenehmer Zusätzliche Bemerkungen:

*) Verwerter/Entsorger:

•			¥		Labor Nr.	340.32		
Pr	obenbeschreibung					Probe(n) von		
	Probenbezeichnung(en):	34032	DP 3	4032-1	1-DS			
	Ausschen/Beschreibung:	RC	Brick	(0/40	Lesnot	an		
			. ,	(1			
Δ.	, ,	A PARTE AND MICHAEL PROPERTY OF A LIBERTY OF THE PARTE AND A P	A VALUE DO LA SELECTION DE LA SECULIA DE					
1,	Korn-/Komponenten-/Stück- größenbereich:	2C 0	140					
9	Farbe und Geruch:	Won	- Jaohr	7				
	Konsistenz:	区 fest I s	tichfest	oförmig 🗀				
	Vorbehandlung:		ist erfolgt / A	t: lepar.	Lyong	Looply		
5	Stoffliche -		`	™ /				
	Zusammensetzung: geschätzte caAngaben)	% Boden / natur	iche Grobkomanteile emdkörnungen	4	mik / Fliesen eral. RC-Körnungen/	Bauschutt (undifferenziert)		
8	Angaben in:		C gerundet		tmineralische Frem d	-		
		% Beton			nus, Pflanzenreste/\/			
	ı,	% Asphalt / Stra						
	material und Baggergut:							
		¹⁾ mineralische Bestandtelle im Bodenmaterial oder im Baggergut, die keine natürlichen Bodenausgangssubstrate sind, insbesondere Beton, Ziegel, Keramik, Bauschutt, Straßenaufbruch und Schlacke.						
	Störstoffe: Glas F Kunststoff F Metall F (behandeltes) Holz F							
	Ersatzbaustoffart (MEB)	: 「 entfällt 💢 R	с Г вм Г в	M-F T BG T	BG-F GS F			
			•	90				
	F 1 1.1	L		h				
8	Unterschrift Probenn	nehmer		4	Unterschri	ift Auftraggeber/Vertreter		
Ä					4			
	Arbeitshilfe: Vergleichsmuster zur Abschätzung von Volumenanteilen (Vol%):							
	-	. •						
	•	• •				13		
		, · · · · ·	. Sı	6 %	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			
	1 %	2 %	3 %	5 %	7 %	10 %		
						7		
	2 8 3	at 1 m	a 30 ti					
	3	a W and	W 1888		37			
	4.4 200	1 . 110		of mod	712			
	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %		